

Sorszám	Javasolt sorrend	Kor	Jogcím	Egy főre jutó jövedelem / előnyt élvez a rendelet szerint	szociális alapszolgáltatást igénybe vesz-e	Orvosi igazolással rendelkezik	mozgáskorlátozottság oka	Kérelem rövid összefoglalása	helyszíni felmérés, feljegyzések
1	20	82	haszonélvező	235 700		x	bottal jár, járása bizonytalan, szédül, gyengén lát, egyéb betegségek	kád helyett zuhany kialakítása, nyílászárók cseréje, festés-mázolás, elektromos hálózat felújítása	A lakás nagyon elhanyagolt. A kérelméből csak a kád cseréjét kéri zuhanyra, a többit nem. A kád nagyon régi, csúszásveszélyes. Jobb sarokban gázkészülék+kémény, bal sarokban ablak, ezért csak középen férne el zuhanytálca. A kád kiemelése valószínűleg drága lenne, kádra ajtót nem kér.
2	5	90	tulajdonos	227 805		x	szív- és érrendszeri betegség, pacemaker, csípő-térd ízületi betegség	kád helyett zuhanyzó, csúszásmentes padlóburkolat	A kérelmező szédül, gyakran elesik. Kád helyett kér zuhanyt, mert nem tud belépni. Kádajtó nem jelente jó megoldást, mert a kád nagyon fáj a lába. A kád kivétele az elektromos hálózat átalakítása miatt nehézkes.
3	10	84	tulajdonos	232 090		x	gyengén lát, csípőprotézis, térdműtét, bottal jár	fürdőszoba kád vagy zuhanyfülke, csatorna	A kérelmezőnek rossz a látása, csípőprotézise van, lábát nehezen emeli. Magasabban van a csatorna, mint a lefolyó, rossz helyen van a csap. Zuhanyfülkét kér a vaskád helyett, de a kádra ajtó is megfelelő lehet. (vaskád alatt törmelék van)
4	4	73	haszonélvező	266 310	x	x	csípőprotézis	átfolyó a fürdőszobába, fő víz elzáró csap, küszöb, korlát a lépcsőn, konyhaszekrény	A kérelmező járókerettel jár, 3x operálták, egyedül él. Nincs lefolyó, utólag került kialakításra a fürdő. Szükséges főelzáró, átfolyó, és kapaszkodó a lépcsőre és a küszöbök megszüntetése.
5	7	73	tulajdonos	188 780		x	csípőprotézis, egyéb mozgásszervi problémák, mankóval jár	kád helyett zuhany, küszöb megszüntetése	A kérelmezőnek csípőprotézise van, fájdalmakkal él, térdprotézis előtt van. Fürdőszobában és konyhában a küszöbök kivételét és zuhanyfülke kialakítását kéri.
6	3	87	tulajdonos	305 940	x	x	bal térd protézis, magas vérnyomás, pajzsmirigy elégtelenség, gerincproblémák	fürdőskádra ajtó	A kérelmező térde fáj, nem tud belépni a kádba. Kádra ajtót kér.
7	6	90		270 185		x	bottal közlekedik, bal lába balesetben sérült	küszöbök megszüntetése	Feleségének mindkét térdét operálták, a kérelmezőnek csípőprotézise van. Küszöbök megszüntetését kéri a konyhában és a fürdőben.

8	2	77	tulajdonos	298 490		x	bal kéz, kar bénulás, stroke, epilepszia, térdprotézis, bal szem 20%	kád helyett zuhanyzó, kapaszkodók, esetleg mosdó áthelyezése	A kérelmező bal keze bénult, szédül, kádba nem tud beszállni. Kád helyett zuhany kialakítását kérni, más megoldás nem jó, plusz kapaszkodókat.
9	18	72	tulajdonos	279 565			bizonytalan járás, szédülés, pacemaker	kád helyett zuhanyzó, WC áthelyezése, új vízvezeték és lefolyórendszer kialakítása, csúszásmentes burkolat, radiátor áthelyezés	Kád helyett zuhanyt kér, a többi átalakítást nem. Ha lehet, akkor a WC-re bidét is. A kérelmező a lábát nehezen emeli.
10	17	74	tulajdonos	144 220			nem részletezi	fürdőkádra ajtó	A kérelmezőnek porckopása van, mindkét lába és a gerince fáj, egyik lábát ki sem tudja nyújtani. Kádra kér ajtót és kapaszkodókat.
11	19	77	hasznélvező	301 570		x	magas vérnyomás, szívritmuszavar, gerincferdülés, stroke, járása bizonytalan, szédül	fürdőkádra ajtó	Fürdőkádra ajtót kér, nehezen tud belépni a kádba.
12	11	82	tulajdonos	327 490		x	járása bizonytalan, időnként szédül, magas vérnyomás, szívritmuszavar, daganatos betegség, csontritkulás, zöldhályog	fürdőkádra ajtó, küszöbök megszüntetése, 1 konnektor áthelyezése	WC-ben, konyhában, fürdőben küszöbök megszüntetését kéri. A fürdőben - ha a házban dugulás van - az ő lefolyóján folyik ki minden. Kádra ajtót kér. 1 konnektor áthelyezését kéri, mert nem tud lehajolni.
13	15	78	tulajdonos	243 565		x	térd- és csípőkopás, járása bizonytalan	kádra ajtó, kapaszkodók felszerelése	A kérelmező térdműtéten van túl, szédül. A kádra szeretne ajtók (szűk a hely) és kapaszkodókat. A WC-be is szükséges kapaszkodó.
14	1	99	hasznélvező	292 235	x	x	járókerettel jár, bizonytalan a járása, szédül, vak, egyéb krónikus betegségek	kádra ajtó, kapaszkodók felszerelése, kád mellé állókapaszkodó, WC magasító, kád csaptelep és zuhanyzó fej	A kérelmező teljesen vak. Fürdőszobába tapadógumis kapaszkodót kér (2 db) és a kádra ajtót. A kád mellé állókapaszkodót és a kádra ülőkét.
15	16	78	tulajdonos	285 855		x	érszűkület	lépcsőkorklát, szőnyegborítás	Belső kétszintes a lakás, és az emeletre vezető lépcső nagyon csúszik, nincs korklát. A kérelmező a lépcsőre kér csúszásgátlót (az első emeletig) és mindkét emeletre a lépcső mellé korklátot, valamint a 2. emeleten a zuhanyfülkébe kapaszkodót.
16	12	81	tulajdonos	327 490			bizonytalan járás, szédülés, gyengén lát	akadálymentes zuhanykabin, csúszásmentes járólapp	A kérelmezőnek rossz az egyensúlyérzéke, jelenleg a tolóajtókat használja kapaszkodónak, biztonságot szeretne. Van már zuhanykabin, de túl magas a pereme, olyat szeretne, hogy ne kelljen a lábát emelnie, és legyenek kapaszkodók. (valószínűleg van burkolat a zuhanytálca alatt)

17	9	81	tulajdonos	218 730		x	járókerettel jár, degeneratív mozgásszervi betegségek	kád helyett zuhany, kapaszkodók felszerelése, mosdó áthelyezése, csúszásmentes burkolat	Kérelmező mindkét térdében protézis van, szédül, nehezen jár, a kádba ki- és belépés problémát jelent. Jelen pillanatban csak a járókeret segítségével tud a kádba belépni. Kád helyett zuhanyozót kér, és kapaszkodókat. Kádra ajtó csak akkor, ha nem lehet más megoldás. (önköltséget vállalna)
18	13	86	tulajdonos	339 245		x	szédül, gyengén lát, járása bizonytalan	kádra ajtó, kapaszkodók felszerelése	Kérelmező a télen elesett, mindkét térd zúzódott, bordái eltörték, nehezen gyógyul. Egyedül él. Kádra kér ajtót és kapaszkodók felszerelését.
19	8	73	tulajdonos	216 113		x	járáshoz botot használ, járása bizonytalan, gyengén lát, visszérbetegség, lábszárfekély	fürdőszoba akadálymentesítés	Kérelmező mozgásában korlátozott, a felesége gerincbeteg, nehezen jár ő is. A fürdőben nincsen kapaszkodó, magasan van a kád pereme. Zuhanyzót szeretnének, minél egyszerűbbet. A fürdőben a padlóburkoló kő végigrepedt, ezért vinyl burkolatot kérnek a kőre. Kádra ajtót nem kérnek.
20	14	72	tulajdonos	220 600		x	térdízületi porckopás	kád helyett zuhany, kapaszkodók felszerelése	Kérelmező járása rossz, jelenleg a mosdót és a csapot használja kapaszkodónak, ami nem biztonságos. A fürdőszobában már van zuhanytálca, de abból kifolyik a víz. Nagyobb átalakítást szeretett volna, de javaslatra elfogadná a kádra szerelt ajtót vagy a már meglévő zuhanytálcát lehetne biztonságosabbá tenni. Különálló WC-be is kér kapaszkodót.
21	21	72	családtag	369 938		x	ízületi kopás, porckorong betegség, magas vérnyomás, diabetes	WC-ben kapaszkodók, akadálymentes zuhanyzó kialakítása, kapaszkodók és falra szerelhető tusolószek	a pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek
22	22	73	tulajdonos	384 330	x	x	vérnyomás ingadozás, stroke	küszöb megszüntetése, kád helyett zuhanyzó, kapaszkodók	a pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek
23	23	74	tulajdonos (?)	175 621			hallásromlás	bejárati ajtó csere, lakás falán lyuk befoltoltozása, konyhai lefolyót nem tudja használni - egyik sem akadálymentesítés	a pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek